# s at caractóriotique son y actual es. Crédit photos URMET FRANCE - S.A.au capital de 600 0000 - RCS : Porto isa 203767994-Na pasiplar sur la vois publique 🚯

# Interventions sur site



# Audit technique de site et contrôle d'une installation

REF: 21030007

Intervention sur site - audit - 1 journée

### Résumé

Notre équipe technique "fabricant" dédiée est à vos côtés partout en France pour garantir la proximité et la rapidité des interventions : assistance à la mise en service et dépannage sur site, migration de technologie, audit de site.

## **Description**

### Audit technique de site et contrôle d'une installation

### Pré-requis:

- Avoir accès à l'immeuble de l'installation.
- Présence obligatoire de l'installateur.

### Comprend:

- Les frais de déplacement.
- La vérification du câblage et du fonctionnement global de l'installation.
- La remise d'un rapport détaillé de l'audit.

### Ne comprend pas:

- Le passage de câble et le raccordement des produits.
- La remise en état de l'installation.

### Prix 1059 € HT

Pour en savoir plus, contactez le SAV.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

